



Industrie Service

**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Deutschland

Freihoff Sicherheitsservice GmbH

Herr Dominic Sippel

Ulmer Landstraße 287

86391 Stadtbergen



Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	IS-TAF-MUC/wei Dirk Weisgerber	089 5190-3256 dirk.weisgerber@tuvsud.com	089 5190-3307	23.12.2022 1085 BMA 2022 Z-Audit Freihoff.docx	1 von 2

Zertifizierung der Fachkompetenz einer Fachfirma nach DIN 14675 den Bereich BMA

Sehr geehrter Herr Sippel,

in der Anlage erhalten Sie das Zertifikat als „Fachfirma für BMA“ für die Phase 6.1 – 9 nach DIN 14675 und DIN EN 16763 sowie die damit verbundenen Verpflichtungen.

Nach der Zertifikatserteilung sind bei Änderungen / Ergänzungen die nachfolgenden Fristen einzuhalten:

Ausscheiden der „Verantwortlichen Person“:

Innerhalb von drei Monaten ist das Ausscheiden einer „Verantwortlichen Person“ und die Benennung einer anderen Person mit entsprechender Qualifikation als „Verantwortliche Person“ an die Zertifizierungsstelle zu melden.

Änderung der Firmierung:

Jede Änderung der Firmierung ist innerhalb von drei Monaten an die Zertifizierungsstelle zu melden.

Änderung bzw. Erweiterung der Phasen:

Jede Änderung bzw. Erweiterung der Phasen ist innerhalb von drei Monaten an die Zertifizierungsstelle zu melden.



Industrie Service

Verlagerung von Standorten:

Jede Verlagerung von Standorten ist innerhalb von drei Monaten an die Zertifizierungsstelle zu melden.

Die Verlängerung der Zertifizierung ist spätestens drei Monate vor Ablauf bei der Zertifizierungsstelle zu beantragen.

Mit freundlichen Grüßen

Zertifizierungsstelle für Brandmeldeanlagen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i. A. Q. Schulz'.

Volker Schulz

Anlagen: - 1 Zertifikat als Fachfirma
 - 1 Auditbericht BMA (2 Seiten)